

お客様各位

台風19号(HAGIBIS)による影響について

平素より弊社サービスをご利用いただき、厚く御礼申し上げます。
10月13日17:00現在の状況につきまして、以下の通りご案内申し上げます。

ターミナル(States of Terminal)

2019/10/13

ターミナル	稼働状況(Operation)	被害状況				備考
		荷役機器類(Yard Equipment)	Gate	給電状況(Power Supply)	浸水・冠水(Damage by flood)	
TOKYO						
ダイトーコーポレーション(OHI1/2)	通常稼働(Normal operation)	確認中(Under checking)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	一部の荷役機器については10月14日に確認予定
TICT(OHI3/4)	確認中(Under checking)	確認中(Under checking)	異常なし(No damage)	確認中(Under Checking)	なし(No flooded)	10月14日機器試運転実施予定
NYTT(OHI6/7)	確認中(Under checking)	確認中(Under checking)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	現在確認中
KAWASAKI						
川崎港コンテナターミナル	確認中(Under checking)	確認中(Under checking)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	R-1参照。本日13日、関東整備局との打合せ予定。
YOKOHAMA						
NYTT(MC-3)	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
ダイトーコーポレーション(DC-4)	確認中(Under checking)	通常稼働(Normal operation)	確認中(Under checking)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	Gateについては10月15日始業時に最終確認予定
YICT(Honmoku D-5)	確認中(Under checking)	確認中(Under checking)	一部異常あり(Partial damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	作業機器は13-14日に点検予定。Gate屋根に曲損発生。
SHIMIZU						
新興津コンテナターミナル	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	植検場・燻蒸施設で浸水被害あり。(植検場は仮復旧済)
NAGOYA						
NCB	確認中(Under checking)	確認中(Under checking)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	10月13-14日に作業機器の試運転予定
TCB	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
YOKKAICHI						
霞ヶ浦北埠頭コンテナターミナル	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
OSAKA						
郵船港運 (C-1)	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
商船港運 (C2)	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
日東物流(C-8)	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
KOBE						
NYKT(RC 6/7)	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
日東物流(RC 4/5)	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
KICT(PC 16/17)	確認中(Under checking)	通常稼働(Normal operation)	確認中(Under checking)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	Gateは10月15日始業時に最終確認予定

R-1)岸壁に損傷がみられるため荷役可否の点検作業を行っております。

バンブール稼働状況(States of Vanpool)

TOKYO	稼働状況(Operation)	被害状況				備考
		荷役機器類(Yard Equipment)	Gate	給電状況(Power Supply)	浸水・冠水(Damage by flood)	
ダイトーコーポレーション(OHI1/2) V/P	通常稼働(Normal operation)	確認中(Under checking)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	一部の荷役機器については10月14日に確認予定
TICT(OHI3/4) V/P	確認中(Under checking)	確認中(Under checking)	異常なし(No damage)	確認中(Under Checking)	なし(No flooded)	10月14日機器試運転実施予定
NYTT(OHI6/7) V/P	確認中(Under checking)	確認中(Under checking)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	現在確認中
KAWASAKI	稼働状況(Operation)	被害状況				備考
川崎港コンテナターミナル V/P	確認中(Under checking)	確認中(Under checking)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	R-1)参照。荷役機器については点検作業中
YOKOHAMA	稼働状況(Operation)	被害状況				備考
NYTT(MC-3) V/P	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
ダイトーコーポレーション(DC-4) V/P	確認中(Under checking)	確認中(Under checking)	確認中(Under checking)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	Gateについては10月15日始業時に最終確認予定
YICT(Honmoku D-5) V/P	確認中(Under checking)	確認中(Under checking)	一部異常あり(Partial damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	10-15本の流動。(倒壊、落下はございません。)
SHIMIZU	稼働状況(Operation)	被害状況				備考
新興津コンテナターミナルV/P	確認中(Under checking)	確認中(Under checking)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
NAGOYA	稼働状況(Operation)	被害状況				備考
ATCC V/P	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
東浜コンテナセンター V/P	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
KSVP V/P	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
YOKKAICHI	稼働状況(Operation)	被害状況				備考
霞ヶ浦北埠頭コンテナターミナル V/P	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
OSAKA	稼働状況(Operation)	被害状況				備考
郵船港運 (C-1)V/P	確認中(Under checking)	確認中(Under checking)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	荷役機器については10月15日始業時に試運転予定
商船港運 (C2)V/P	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
日東物流(C-8)V/P	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
KOBE	稼働状況(Operation)	被害状況				備考
NYKT(RC 6/7) V/P	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
日東物流(RC 4/5) V/P	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
KICT(V/P)	確認中(Under checking)	通常稼働(Normal operation)	確認中(Under checking)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	Gateについては10月15日始業時に最終確認予定

R-1)岸壁に損傷がみられるため荷役可否の点検作業を行っております。