

お客様各位

**台風19号(HAGIBIS)による影響について**

平素より弊社サービスをご利用いただき、厚く御礼申し上げます。  
10月15日09:00現在の状況につきまして、以下の通りご案内申し上げます。

ターミナル (States of Terminal)

2019/10/15

ターミナル	稼働状況(Operation)	被害状況				備考
		荷役機器類(Yard Equipment)	Gate	給電状況(Power Supply)	浸水・冠水(Damage by flood)	
<b>TOKYO</b>						
ダイトコーポレーション(OH1/2)	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
TICT(OH13/4)	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
NYTT(OH16/7)	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
<b>KAWASAKI</b>						
川崎港コンテナターミナル	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	R-1参照
<b>YOKOHAMA</b>						
NYYT(MC-3)	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
ダイトコーポレーション(DC-4)	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
YICT(Honmoku D-5)	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	一部異常あり(Partial damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	Gate屋根に曲損発生あるも仮補修済、作業に支障なし。
<b>SHIMIZU</b>						
新興津コンテナターミナル	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	植検場・燻蒸施設で浸水被害あり。(植検場は仮復旧済)
<b>NAGOYA</b>						
NCB	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
TCB	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
<b>YOKKAICHI</b>						
霞ヶ浦北埠頭コンテナターミナル	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
<b>OSAKA</b>						
郵船港運 (C-1)	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
商船港運 (C2)	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
日東物流(C-8)	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
<b>KOBE</b>						
NYKT(RC 6/7)	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
日東物流(RC 4/5)	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
KICT(PC 16/17)	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	

R-1)岸壁に一部隆起損傷は見られるものの本船荷役に支障がない事確認しております。

バンプール稼働状況 (States of Vanpool)

TOKYO	稼働状況(Operation)	被害状況				備考
		荷役機器類(Yard Equipment)	Gate	給電状況(Power Supply)	浸水・冠水(Damage by flood)	
ダイトコーポレーション(OHI1/2) V/P	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
TICT(OHI3/4) V/P	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	確認中(Under Checking)	なし(No flooded)	
NYTT(OHI6/7) V/P	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
KAWASAKI	稼働状況(Operation)	被害状況				備考
川崎港コンテナターミナル V/P		通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	
YOKOHAMA	稼働状況(Operation)	被害状況				備考
NYYT(MC-3) V/P		通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	
ダイトコーポレーション(DC-4) V/P	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
YICT(Honmoku D-5) V/P	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	一部異常あり(Partial damage)	異常なし(Energized)	あり(Flooded)	R-2参照。Gate屋根に曲損発生あるも仮補修済、作業に支障なし。
SHIMIZU	稼働状況(Operation)	被害状況				備考
新興津コンテナターミナルV/P		通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	
NAGOYA	稼働状況(Operation)	被害状況				備考
ATCC V/P		通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	
東浜コンテナセンター V/P	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
KSVP V/P	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
YOKKAICHI	稼働状況(Operation)	被害状況				備考
霞ヶ浦北埠頭コンテナターミナル V/P		通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	
OSAKA	稼働状況(Operation)	被害状況				備考
郵船港運 (C-1)V/P		通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	
商船港運 (C2)V/P	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
日東物流(C-8)V/P	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
KOBE	稼働状況(Operation)	被害状況				備考
NYKT(RC 6/7) V/P		通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	
日東物流(RC 4/5) V/P	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	
KICT(V/P)	通常稼働(Normal operation)	通常稼働(Normal operation)	異常なし(No damage)	異常なし(Energized)	なし(No flooded)	

R-1)岸壁に一部隆起損傷は見られるものの本船荷役に支障がない事確認しております。

R-2)YICT VP内一部の空コンテナが流動し、雨水・海水の侵入あり。